ORDEN DE TRABAJO NRO: 26056

Fecha: 16/05/2015 **Responsable:** ROGER ABDIEL 157 - CASTILLO AROSEMENA

Equipo:	000HT00064-HAUL TRUCK CAT 740B EJ			**Serie Equipo:**	L4F00475
Marca:	CATERPILLAR	**Modelo:**	740B EJ	**Placa:**	
Servicio:	250	**Estado Orden:**	Pendiente		
Referencia:	L000 - PM 250 - ST (23-05-15)				
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				

Horómetros

Ini. Trabajo A: 0 **B:** 6205 **C:** 6205

Datos Último Servicio

Nro de OT: 24481 **Fecha:** 23/04/2015 **Horom C:** 5788
Estado OT: Pendiente **Actividad:** 1800-CAMBIO DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO - ST (23-04-15)

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 6250

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

ROAD TO DOWNSTREAM DECAN TUNNEL

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Se Prosadio a Sacar la muestra del aceite del MTR
se Cambio el Aceite del Motor.
se Cambio los Filtros de Diesel.
se Cambio el Filtro de Aceite del motor.
se Cambio Filtro de Aire del motor
se Realiso una inpección General del Equipo Articulado HT064
se Berificaron los niveles de aceite del equipo
se Cambio la valvula de Control del drenaje de Aceite del Motor.

Horómetro(B): 0 6323-2 **Fecha Ejecución:** 23/5/15

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Edgar - N - Roberto Burke.
ROGER ABDIEL 157 - CASTILLO AROSEMENA
Responsable

Jefe de Mantenimiento

USUARIO: SHASKYA AGÜERO

Nota: Terminado el mantenimiento, colocar etiqueta de control del próximo mantenimiento y cortar los filtros de aceite para inspeccionar.
Entregar las muestras correctamente etiquetadas después de haber realizado el servicio de mantenimiento preventivo e inspección de seguridad.

Observaciones:

Se Remplasó la valvula de Control de drenaje del aceite del Motor (dañada).

ORDEN DE TRABAJO NRO: 25937

Fecha: 13/05/2015 **Responsable:** MINERA PANAMA S.A.

Equipo:	000EX00061-EXCAVATOR LIEBHEER R9100			**Serie Equipo:**	36040
Marca:	LIEBHERR	**Modelo:**	R9100	**Placa:**	
Servicio:	500	**Estado Orden:**	Pendiente		
Referencia:	L000- PM 500 - MPSA (22-05-15)				
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				

RECIBIDO MAY 2015 TALLER

Horómetros

Ini. Trabajo A: 0 **B:** 1451 **C:** 1451

Datos Último Servicio

Nro de OT: 24262 **Fecha:** 14/04/2015 **H[illegible] C: 1201**

Estado OT: Pendiente **Actividad:** L000- PM 250 - M[illegible] (22-04-15)

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 500 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 1500

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

BOTIJA QUARRY

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Servicio de 500h con:

(2) 11002742 Reemplazo de filtros primarios de diesel.
(2) 11002785 -o-ring de filtros primarios de diesel.
(2) 10135462 Reemplazo de filtros secundarios de diesel.
(1) 10126823 Reemplazo de filtro de aceite de motor.
(1) 7380627 -o-ring de filtro de aceite de motor.
(2) 10802655 Reemplazo de filtro secundario de aire de admision.
(2) 1080 2649 Reemplazo de filtro primario de aire de admision.
(2) 1012 5181 Reemplazo de filtros racor combustible.
(1) 10037622 Reemplazo de filtro hidraulico de giro.
(1) 7264142 -o-ring de filtro hidraulico de giro.
(1) 10037617 Reemplazo de filtro hidraulico piloto.
(1) 7264028 -o-ring de filtro hidraulico piloto.
Reemplazo de aceite de: motor, PTO, motor giro delantero, motor giro trasero, reductor izquierdo y reductor derecho.

Horómetro(B): 0 1821 / 1582 **Fecha Ejecución:** 22/5/15

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

Marcos Betancourt

MINERA PANAMA S.A.
Responsable

OBRA: STRACON - 1016 : TAILINGS MANAGEMENT FACILITY

SISME - Sistema de Mantenimiento de Equipos

Fecha Reporte: 06/05/2015
Hora Reporte: 5:25:04 PM

ORDEN DE TRABAJO NRO: 24532

Fecha: 23/04/2015 **Responsable:** DANILO 042 - MENDOZA PEREZ

Equipo:	000DZ00013-DOZER (TRACK TYPE TRACTOR) CAT D6T XL			**Serie Equipo:**	GCT02001
Marca:	CATERPILLAR	**Modelo:**	D6T XL	**Placa:**	
Servicio:	250	**Estado Orden:**	Pendiente		
Referencia:	L000-PM 250 - ST (07-05-15)				
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				

Horómetros

Ini. Trabajo A:	0	**B:**	4202	**C:**	4202

Datos Último Servicio

Nro de OT:	23849	**Fecha:**	05/04/2015	**Horom C: 4020.3**
Estado OT:	Pendiente	**Actividad:**	N000-CAMBIO DE CAP DE RODILLO, TORNILLOS, TUERCAS - MPSA (05-04-15)	

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 4250

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Mantenimiento preventivo de 250 h
- Cambio de aceite de motor y filtros, filtros de combustible, filtro primario de aire de motor.
- inspección general

CERRADO

Horómetro(B): 0 4269-8 **Fecha Ejecución:** 7-5-15

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

DANILO 042 - MENDOZA PEREZ
Responsable

Jefe de Mantenimiento

USUARIO: VIANKA LETICIA JULIO RODRIGUEZ

1	Pines de la barra ecualizadora		-
2	Pines de la inclinación y orientación de la hoja	-	
3	Pines y cojinetes del ripper	-	
4	Cojinetes de los muñones de los brazos laterales de la hoja de empuje	-	
5	Comprobar el nivel de aceite en el compartimiento del resorte tensor	-	
6	Revisar el nivel de aceite en el compartimiento del eje pívot	-	
7	Limpiar las graseras antes de aplicar grasa.	-	
8	Hacer limpieza de la grasa acumulada con tierra en las uniones móviles	-	

PM I
Día

OBRA: STRACON - 1016 : TAILINGS MANAGEMENT FACILITY

SISME - Sistema de Mantenimiento de Equipos

Fecha Reporte: 30/04/2015
Hora Reporte: 4:44:17 PM

ORDEN DE TRABAJO NRO: 24510

Fecha: 22/04/2015 **Responsable:** MINERA PANAMA S.A.

Equipo:	000DR00013-DRILL FURUKAWA HCR1500ED11			**Serie Equipo:**	1414084
Marca:	FURUKAWA	**Modelo:**	HCR1500ED11	**Placa:**	
Servicio:	250	**Estado Orden:**	Pendiente		
Referencia:	L000- PM 250 - MPSA (01-05-15)				
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				

Horómetros

Ini. Trabajo A:	0	**B:**	2202	**C:**	2202

Datos Último Servicio

Nro de OT:	24442	**Fecha:**	22/04/2015	**Horom C: 2178.2**
Estado OT:	Pendiente	**Actividad:**	1901-CAMBIO DE (01) MANGUERA HIDRAULICA - ST (22-04-15)	

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 2250

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

BOTIJA QUARRY

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Se drena el aceite de Motor y se le cambiaron los filtros hidraulico y del aire. Se completa el Nivel de aceite H46 y del compresor de labo y se lubrico el equipo

CERRADO

Horómetro(B): 0 **Fecha Ejecución:**

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

OT : 22492 - FALTA CAMPANA DEL MASTIL Y PISTON QUEBRADO
OT : 22492 - FALTA TUERCAS DE AJUSTE AL INTERCAMBIADOR DE BARRA
OT : 22492 - VIDRIO LATERAL DERECHO Y SUPERIOR ROTOS

José Andrade.

MINERA PANAMA S.A.

USUARIO: SHASKYA AGÜERO

ORDEN DE TRABAJO NRO: 25636

Fecha: 05/05/2015 **Responsable:** ELIECER OMAR 467- ATENCIO ATENCIO

Equipo:	000EX00030-EXCAVATOR CAT 390DL			**Serie Equipo:**	WAG00174
Marca:	CATERPILLAR	**Modelo:**	390 DL	**Placa:**	
Servicio:	250	**Estado Orden:**	Pendiente		
Referencia:	L000-PM 250 - ST (09-05-15)				
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				

Horómetros

Ini. Trabajo A: 0 **B:** 5703 **C:** 5703

Datos Último Servicio

Nro de OT: 24556 **Fecha:** 25/04/2015 **Horom C:** 5516.3
Estado OT: Pendiente **Actividad:** 1800-CAMBIO DE TUBERIA DE ADMISION DE AIRE DE MOTOR - IIASA (24-04-15)

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 5750
FRENTE: CC
PARTIDA, L000
UBICACION: TMF QUARRY

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Mantenimiento periodico de 250 horas.
Se reemplazo filtro de aceite motor, primario y secundario de combustible, aire admision motor.

Se cambio el aceite motor

Horómetro(B): 0 **Fecha Ejecución:**

5754

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

OT : 24426 - CAMBIAR PLANCHAS DE DESGASTE LATERALES Y RELLENAR AGUJERO DEL BALDE
OT : 24426 - CAMBIAR PUNTAS
OT : 24426 - ZAPATA ROTO

X Edgar Vallejos D.
ELIECER OMAR 467- ATENCIO ATENCIO
Responsable

Jefe de Mantenimiento

USUARIO: VIANKA LETICIA JULIO RODRIGUEZ

	Botella de muestra

7. LUBRICACION

1	Verificar/rellenar grasa al depósito de tornamesa
2	Pines de la base del boom
3	Pines de la base del cilindro del boom
4	Boom, brazo y varillaje de la cucharón
5	Cojinetes de giro de la tornamesa
6	Revisar funcionamiento de sistema auto lubricante
7	Limpiar las graseras antes de aplicar grasa.
8	Hacer limpieza de la grasa acumulada con tierra en las uniones móviles

ORDEN DE TRABAJO NRO: 25639

Fecha: 05/05/2015 **Responsable:** MINERA PANAMA S.A.

Equipo:	000DZ00057-DOZER (TRACK TYPE TRACTOR) PR754 LIEBHERR			**Serie Equipo:**	VAUS0990JZT014029
Marca:	LIEBHERR	**Modelo:**	PR754	**Placa:**	
Servicio:	250	**Estado Orden:**	Pendiente		
Referencia:	L000- PM 250 - MPSA (16-05-15)				
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				

Horómetros

Ini. Trabajo A: 0 **B:** 1175 **C:** 1175

Datos Último Servicio

Nro de OT: 17179 **Fecha:** 09/12/2014 **Horom C:** 33.3

Estado OT: Pendiente **Actividad:** 1901-CAMBIO DE (01) MANGUERA HIDRAULICA - LB (05-12-14)

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 1250

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Mantenimiento Preventivo de 250 donde se Toma muestra de Aceite motor y se drena el aceite del mismo se le combio los Filtros de aceite de motor y otros Luego procedmo al llenado del motor Revicion general de todo el equipo.

Horómetro(B): 0 **Fecha Ejecución:**

1237.5 **OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO**

Ruben Sanchez
Jefe de Mantenimiento

Pablo Espinosa
MINERA PANAMA S.A.
Responsable